

住宅用防災警報器の不具合について

平成 30 年 12 月 11 日

日本消防検定協会

日本消防検定協会が型式適合検定を行った下記1に掲げる住宅用防災警報器について、不具合品が発見されたため、申請者に対して製品の出荷の停止及び回収を求めました。

1 不具合のおそれのある住宅用防災警報器

種類	販売元 事業者	申請者	機種番号	型式番号	製造年月
光電式 (電池方式)	日本ハネウェル株式会社 (旧・ハネウェル ジャパン株式 会社)	日本ハネウェル株式会社 (旧・ハネウェル ジャパン株式 会社)	HS-JV2	住警第 26～55号	2018年2月

(1) 該当する住宅用防災警報器には別添の表示がされています。

(2) 回収及び交換についてのお問い合わせ窓口

日本ハネウェル株式会社 住宅用防災警報器 カスタマーセンター

電話 0120-600-841

受付時間 年中無休 9:00～21:00

URL

<https://pages1.honeywell.com/Japan-Building-Residential-Detector-Recall-Announcement-ja.html>

2 不具合の内容

「製品仕様に定めた電池の寿命を満たさず、短い期間で電池切れの症状を起こし、電池切れをお知らせする警報音を発する。」不具合172台、「警報音が全く鳴動しない」不具合1台発生しています。

電池切れを知らせる警報音は、“ピッ電池切れです”が鳴ります。その後、電池交換が終わるまであるいは警報停止ボタンを押すまで約1分おきに“ピッ”が鳴ります。また、作動灯(赤)が1回点滅します。電池交換が終わるまであるいは警報停止ボタンを押すまで16秒おきに点滅します。

警報音が全く鳴動しないものは、煙を感知した場合又は動作確認を行った場合、作動灯(赤)のみ点滅します。

3 再発防止について

日本消防検定協会と致しましては、不具合品の流出を重く受け止め、今後、回収品の解析及び品質管理体制の改善を行わせ、再発防止に努めます。

〒182-0012 東京都調布市深大寺東町 4-35-16

日本消防検定協会

担当 警報設備部 松崎、加島

TEL 警報設備部直通 0422-44-7206

E-mail keiho@jfeii.or.jp

本体表面外観(例)



本体裏面ラベル(例)



SYSTEM SENSOR
光電式住宅用防災警報器
HS-JV2

型式: 電池方式、2種(DC3V、300mA)
自動試験機能付

型式番号: 住警第26～55号
使用電池: Panasonic CR-2/3AZ
設置位置: 天井面・壁面
製造年: 2018-02 製 中国製造
製造番号: XXXXXXXXXXXXX

製造元: ハネウエルジャパン株式会社
ライフ・セーフティ事業部
電話番号: 03-6730-7354
HP: <http://honeywell.com/sites/jp>

N04-2901-001

XX 部分には数字が入っています

【判別方法】

- ・本体表面に SYSTEM SENSOR の印字があり、中央部が平坦で穴がない。
- ・本体裏面のラベルの“製造年”欄に“2018-02 製”の記載がある。